

## Von der Bundeswehr genutzte Liegenschaften mit noch bestehenden Boden- oder Grundwasserkontaminationen

	zu Frage 1.1	zu Frage 1.1	zu Frage 1.2	zu Frage 2.1	zu Frage 2.2	zu Frage 3.1	zu Frage 3.2	zu Frage 3.2	zu Frage 5	
lfd. Nr.	Standort	Liegenschaft	Art der Kontamination	Sanierungsmaßnahmen (laufend/geplant)	Zeitraum der Sanierung seit/geplant ab	Untersuchungen im Umfeld ja/nein	Kontamination im Umfeld nachgewiesen ja/nein	Art der Kontamination im Umfeld	Sanierungs-kosten in Euro	Bemerkungen
1	Amberg	Leopold-Kaserne	MKW, PCB, BTEX, PAK, SM im Boden	nein	-	nein	-	-	-	
2	Amberg	Sammelstandortschießanlage Amberg	SM im Boden	nein	-	nein	-	-	-	
3	Kümmersbruck	Schweppermann-Kaserne	MKW,PAK, BTEX, PCB im Boden	nein	-	nein	-	-	-	
4	Oberviechtach	Grenzland-Kaserne	MKW, SM, PAK im Boden	nein	-	nein	-	-	-	
5	Oberviechtach	Standortübungsplatz Oberviechtach	SM im Boden	nein	-	nein	-	-	-	
6	Pfreimd	Oberpfalz-Kaserne	MKW, SM im Boden	nein	-	nein	-	-	-	
7	Weiden	Ostmark-Kaserne	PAK, MKW, BTEX, im Boden	nein	-	nein	-	-	-	
8	Bad Reichenhall	Hochstaufen - Kaserne	MKW, PAK, SM im Boden	nein	-	nein	-	-	-	
9	Bischofwiesen	Jäger-Kaserne Strub	MKW, PAK, LHKW im Boden	nein	-	nein	-	-	-	
10	Cham	Standortübungsplatz Cham	SM, MKW, PAK im Boden	nein	-	nein	-	-	-	
11	Feldkirchen	Gäuboden-Kaserne	LHKW, BTEX im Grundwasser	Grundwasserreinigung	seit 13.07.2001	nein	-	-	2.197.000	
12	Regen	Bayerwaldkaserne	MKW, PAK im Beton	nein	-	nein	-	-	-	
13	Untermeiting	NATO-Flugplatz Lechfeld	PFC im Boden und Grundwasser; MKW, PAK, SM im Boden und Grundwasser	nein	-	nein	-	-	-	
14	Manching	Flugplatz Ingolstadt/Manching (WTD61)	PFC in Boden und Grundwasser; MKW, BTEX, PAK, Arsen im Boden	derzeit Sanierungsuntersuchung hinsichtlich geeigneter Sanierungsmaßnahmen für PFC in Boden und Grundwasser	Sanierungs-untersuchung seit 01/19	ja	ja	PFC in Grund- und Oberflächenwasser	noch keine Kosten-schätzung möglich	
15	Neuburg an der Donau	NATO-Flugplatz Neuburg a.d. Donau	PFC in Boden und Grundwasser	nein	-	ja	ja	PFC in Grund- und Oberflächenwasser	-	Ob auch die PFC-Kontaminationen außerhalb der Liegenschaft von der Bundeswehr verursacht wurden, wird derzeit in Abstimmung mit den zuständigen Behörden untersucht.
16	Roth	Otto-Lilienthal-Kaserne	PFC in Boden und Grundwasser; MKW, PAK, Arsen im Boden	nein	-	nein	-	-	-	
17	Kaufbeuren	Fliegerhorst Kaufbeuren	PFC im Boden; MKW, PAK, BTEX im Grundwasser und Boden	nein	-	nein	-	-	-	
18	Penzing	Flugplatz Penzing	PFC im Boden und Grundwasser; MKW, PAK, SM, BTEX im Boden	nein	-	nein	-	-	-	
19	Erding	Fliegerhorst Erding	PFC im Boden und Gras	nein	-	nein	-	-	-	
20	Würzburg	Geländebetreuungsdienst Hammelburg - Meisterebene Veitshöchheim	MKW im Boden	nein	-	nein	-	-	-	