

**Ehemals von der Bundeswehr genutzte Liegenschaften mit noch bestehenden Boden- oder Grundwasserkontaminationen in Zuständigkeit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA)**

	zu Frage 1.1	zu Frage 1.1	zu Frage 1.2	zu Frage 2.1	zu Frage 2.2	zu Frage 3.1	zu Frage 3.2	zu Frage 3.2	zu Frage 5	
lfd. Nr.	Standort	Liegenschaft	Art der Kontamination	Sanierungsmaßnahmen (laufend/geplant)	Zeitraum der Sanierung seit/geplant ab	Untersuchungen im Umfeld ja/nein	Kontamination im Umfeld nachgewiesen ja/nein	Art der Kontamination im Umfeld	Sanierungskosten	Bemerkungen
1	Lengries	Schießanlage und Sportplatz PHK Lengries	Blei, Antimon, Arsen und Kupfer im Boden	nein	-	nein	-	-		
2	Giebelstadt	Flugplatz Giebelstadt - Nordteil	PFC, LHKW, BTEX, MKW, SM im Boden	nein	-	nein	-	-		
3	Langquaid	MUNA Schierling	STV, SM, MKW, BTEX, PAK im Boden	nein	-	nein	-	-		
4	Freising	Standortschießanlage	Blei, Antimon und Kupfer im Boden	derzeit Sanierungsuntersuchung hinsichtlich geeigneter Sanierungsmaßnahmen	Sanierungsuntersuchung 01/19 beauftragt	nein	-	-	geplant: 100.000	
5	Obermeitingen	Schwabstadt Kaserne	Blei, Antimon, Arsen im Boden	nein	-	nein	-	-		
6	Regensburg	Pionierkaserne	MKW, LHKW, Chlorid im Boden	nein	-	nein	-	-		
7	Regensburg	Prinz-Leopold-Kaserne	MKW im Boden	nein	-	nein	-	-		
8	Donauwörth	Standortschießanlage Donauwörth und Standortübungsplatz	MKW, PAK, SM im Boden	nein	-	nein	-	-		
9	Amberg	Leopold-Kaserne	MKW, BTEX, LHKW, PCB im Boden	nein	-	nein	-	-		
10	Oberstimm	Max-Immelmann-Kaserne	MKW, BTEX, LHKW, PCB im Boden	nein	-	nein	-	-		
11	Geisenfeld	Patriotstellung	MKW, BTEX, PAK, LHKW im Boden	nein	-	nein	-	-		
12	Tuentenhausen	Funkempfangsanlage	MKW im Boden	nein	-	nein	-	-		
13	Kempten	Artilleriekaserne	MKW, BTEX, PAK im Boden	nein	-	nein	-	-		
14	Kempten	Wehrbereichsverpflegungsamt	MKW, BTEX, PAK im Boden	nein	-	nein	-	-		
15	Würzburg	Kreiswehrratsamt	MKW, PAK, BTEX, im Boden	nein	-	nein	-	-		
16	Jesenwang	Munitionsdepot	MKW, PAK, BTEX im Boden	nein	-	nein	-	-		
17	Mittenwald	Bundeswehrdienstleistungszentrum Landsberg Außenstelle	MKW, PAK, SM, Pflanzenschutzmittel im Boden	nein	-	nein	-	-		
18	Langlaur	MOB-Stützpunkt, ehem. Munitionsdepot/Material-Außenlager	LHKW, MKW, PAK im Boden	nein	-	nein	-	-		
19	Roth	MOB-Stützpunkt	LHKW im Grundwasser	nein	-	ja	ja	LHKW im Grundwasser		Ursache der Kontamination nicht eindeutig einer militärischen Nutzung zuzuordnen; evtl. auch durch privaten Gewerbebetrieb verursacht
20	München	Virginia-Depot	MKW, PAK, LHKW im Boden	nein	-	nein	-	-		
21	Garching-Hochbrück	Lager, Sanitätsinstitut, MOB-Stützpunkt, Standortübungsplatz	STV, MKW, PAK, Pflanzenschutzmittel im Boden	nein	-	nein	-	-		
22	Oberschleißheim	Flugplatz	LHKW im Grundwasser nur im Umfeld	nein	-	ja	ja	LHKW im Grundwasser		Durch Bodenschutzbehörde im Umfeld ermittelte LHKW Kontamination kann bisher keiner militärischen Nutzung auf der Liegenschaft zugeordnet werden
23	Würzburg	Standortübungsplatz	PAK, STV, SM im Boden	nein	-	nein	-	-		
24	Nersingen	Standortübungsplatz	PTV/STV im Grundwasser	nein	-	nein	-	-		
25	Oberhausen	Standortübungsplatz Schrobenhausen	SM im Boden	nein	-	nein	-	-		
26	Wildflecken	Standortübungsplatz Oberwildflecken	STV, Arsen und Antimon im Boden	nein	-	nein	-	-		
27	München	Standortschießanlage (Perlacher Forst)	MKW, Blei, Kupfer im Boden	nein	-	nein	-	-		